

### ■中国・米国：Tesla 社 EV 爆発事故、バッテリーモジュールが原因と発表

Tesla 社は 2019 年 6 月 28 日、同社の電気自動車 (EV) 「Model S」が起こした上海での爆発事故 (2019 年 4 月 21 日) の原因はバッテリーモジュールであり、システムには欠陥が無かったと発表した。同社は、中国版 Twitter の微博 (Weibo) への投稿の中で、調査チームによる分析の結果、「車両に搭載されたバッテリーモジュールの一部が原因」としている。この不具合を受け、同社はバッテリーの保護強化と寿命延長のため、「Model S」と「Model X」のバッテリーの充電と温度を管理するソフトウェアをアップデートしたと発表している。